

檢測結果及計算

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| 採樣地點：--- | | | | | | 採樣日期：112年09月07日 | | | | | |
| 廢氣性質 | 排氣平均濕度： 2.7 %， 排氣平均溫度： 31.0 °C， 排氣平均流速： 5.33 m/s。 | | | | | | | | | | |
| | 濕基平均排氣量： 16.77 Nm ³ /min， 乾基平均排氣量： 16.32 Nm ³ /min。 | | | | | | | | | | |
| 空氣污染物 | 排氣組成(%) | | | O ₂ 參考基 準(%) | 空氣污染物濃度 | | 乾基 排氣量 (Nm ³ /min) | 乾基排氣 校正值 (Nm ³ /min) | 空氣污染 物排放量 (kg/hr) | 削減率 (%) | 排放 標準 |
| | 檢驗方法 | CO ₂ | O ₂ | | CO | 實測值 | | | | | |
| 硝酸 | ND | 20.7 | ND | - | 1830 | - | 16.19 | - | 1.78×10 ⁻³ | - | 7.2×10 ⁻³ |
| NIEA A452.74B | <0.1 | | <0.1 | | μg/Nm ³ | | | | 4.94×10 ⁻⁴ g/s | | g/s |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | |
| 檢 測 結 果 及 計 算 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 備 註 | 一、報告編號：R1121736A11。 | | | | | | | | | | |
| | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 報告專用章 上準環境科技(股)公司 負責人：鄭景智 檢驗室主任：王敦正 </div> | | | | | | | | | | |

檢測結果及計算

| 採樣地點：--- | | | | | | 採樣日期：112年09月07日 | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-------|
| 廢氣性質 | 排氣平均濕度： 2.3 %， 排氣平均溫度： 19.3 °C， 排氣平均流速： 9.08 m/s。 | | | | | | | | | | |
| | 濕基平均排氣量： 70.57 Nm ³ /min， 乾基平均排氣量： 68.95 Nm ³ /min。 | | | | | | | | | | |
| 空氣污染物 | 排氣組成(%) | | | O ₂ 參考基準(%) | 空氣污染物濃度 | | 乾基排氣量(Nm ³ /min) | 乾基排氣校正值(Nm ³ /min) | 空氣污染物排放量(kg/hr) | 削減率(%) | 排放標準 |
| | 檢驗方法 | CO ₂ | O ₂ | | CO | 實測值 | | | | | |
| 總氟量 | ND | 20.7 | ND | - | ND<0.2 | - | 68.95 | - | 8.27×10 ⁻⁴ | - | 0.001 |
| NIEA A409.71A | <0.1 | | <0.1 | | mg/Nm ³ | | | | 2.30×10 ⁻⁴ g/s | | g/s |
| 以下空白 | | | | | | | | | | | |
| 檢 測 結 果 及 計 算 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 備註 | 一、報告編號：R1121734A11。 | | | | | | | | | | |
| | 二、本案排氣平均濕度因實際含水率超過飽和值，故以理論值計算。 | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>報告專用章</p> <p>上準環境科技(股)公司</p> <p>負責人：鄭景智</p> <p>實驗室主任：王敦正</p> </div> | | | | | | | | | | | |

檢測結果及計算

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|---|----------------|------|-------------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|--|
| 採樣地點：--- | | | | | | 採樣日期：112年09月07日 | | | | | | | |
| 廢氣性質 | | 排氣平均濕度： 2.0 %， 排氣平均溫度： 19.3 °C， 排氣平均流速： 2.29 m/s。 | | | | | | | | | | | |
| | | 濕基平均排氣量： 6.13 Nm ³ /min， 乾基平均排氣量： 6.01 Nm ³ /min。 | | | | | | | | | | | |
| 檢 測 結 果 及 計 算 | 空氣污染物 | 排氣組成(%) | | | O ₂ 參考基 準(%) | 空氣污染物濃度 | | 乾基 排氣量 (Nm ³ /min) | 乾基排氣 校正值 (Nm ³ /min) | 空氣污染 物排放量 (kg/hr) | 削減率 (%) | 排放 標準 | |
| | 檢驗方法 | CO ₂ | O ₂ | CO | | 實測值 | 校正值 | | | | | | |
| | 異丙醇 | ND | 20.8 | ND | - | 58.3 ppm | - | 6.01 | - | 2.10×10 ⁻² | - | 3.66 g/s | |
| | 參考NIEAA733.71B | <0.1 | | <0.1 | | | | | | 5.84×10 ⁻³ g/s | | | |
| | 以下空白 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 備註 | 一、報告編號：R1121735A11。 | | | | | | | | | | | |
| | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>報告專用章 上準環境科技(股)公司 負責人：鄭景智 檢驗室主任：王敦正</p> </div> | | | | | | | | | | | |